




Dipl.-Geogr. Gabriele Meise-Goll  
Abteilung Wasser und Umwelt  
der HPC AG in Kriftel/Ts.

## **Sanierungsgrundstück Eppsteiner Straße 13**

### **Monitoring Raumluft**

- Feststellung des Ist-Zustands vor Beginn der In-Situ-Sanierung



- Anfänglich Versuche mit “aktiver” und “passiver” Probenahme im Hinblick auf Vergleichbarkeit der Ergebnisse
- Bewertung der Ergebnisse anhand den Vorgaben des HZKUMs (100 µg/m<sup>3</sup> LHKW gesamt)
- Ergebnisse der Erstuntersuchung zeigten, dass ein Monitoring der Raumluft während der Sanierungsphase nur in den unmittelbar betroffenen Gebäuden erforderlich war.



## Raumluftuntersuchungen insgesamt

